

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG

Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Osnabrück
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	08.10.2025
Betreiber:	Gerdemann GbR
Betriebsstandort (Adresse):	Döllinghausener Str. 23 49586 Merzen
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum halten oder Zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Plätzen

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

☐ Ja ☒ Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Datum Nachprüfungstermin:

Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	10/2028
--	---------